







# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ДЛЯ МАРКИРОВКИ

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Сохраните данную документацию и внимательно изучить все представленные далее предупреждения**

|   |  |
|---|--|
|  | Правильная утилизация. Запрещается сжигать аккумулятор: Риск взрыва.<br>Только для стран ЕС: Неисправные или отработанные аккумуляторы должны быть утилизированы отдельно.   |
|  | Перед началом использования данной системы маркировки необходимо внимательно ознакомиться со всеми предостережениями об опасности и всеми инструкциями. Невыполнение представленных далее предупреждений и инструкций может привести к поражению электротоком, пожару и/или серьезным травмам. |

|   |   |
|---|---|
|    | Риск поражения током: Запрещается эксплуатировать или помещать аппарат под дождь или иные токопроводящие жидкости или брызги.               |
|  | Длительная работа может привести к повышению температуры системы до 100°C и выше. Это может привести к выходу из строя соленоида.           |
|  | Рекомендуется использовать защитные очки.   |
|  | Во время работы рекомендуется использовать шумоподавляющую каску.<br>Уровень шума: 76 дБ при обработке стальной детали на средней скорости. |