

I - ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1 - Комплектация стандартного аппарата

Стандартный аппарат включает в себя :

- механическую маркировочную голову,
- контроллер: e10 380 (Д) x322 (Ш) x112 (В) мм
e10R 380 (Д) x112 (Ш) x222 (В) мм
- кнопочный пульт пуск / стоп (кроме переносных механизмов),
- кабели.

2 – Электропитание

Оборудование класса I: необходимо заземление

Трехконтактный сетевой шнур с заземлением. Съёмный шнур 18AWG.

Напряжение сети 90-240 В, 50-60 Гц

Скачки напряжения в сети: не более +/- 10%

Ограничение перенапряжения II IEC60364-4-443

Максимальная мощность 300 В-А

Предохранители T2.5A , 250v, установлены внутри контроллера

3 – Требования к условиям работы

Использование только в помещении

Уровень загрязнения : не выше 2

Уровень защиты : IP40

Использование на высоте 0-2000м

Рабочая температура : 5°C до 40°C

Температура хранения на складе : -20°C до 80°C

Влажность не выше 85%



Аппарат поднимать только за колонну или за подставку!

Никогда не поднимать аппарат за защитный кожух и за маркирующую голову!

4Распаковка

Кроме случаев, когда доставку обеспечивает сам производитель, маркировочный аппарат поставляется в надлежащей упаковке. Данную упаковку следует сохранять на случай возврата оборудования по гарантии.

Рекомендуется доставать упакованные узлы с большой аккуратностью (контроллер, кнопочный пульт, возможные опции...)