

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание



- Длительное непрерывное использование может привести к нагреву элементов системы до 100 °С.
- Рекомендуется использовать защитные очки.
- Рекомендуется использовать шумоподавляющие наушники, поскольку шум работающей машины составляет 76 дБ при работе на средней скорости с материалами из стали.
- Никогда не используйте машину для маркировки вхолостую, без какой-либо поверхности, это может повредить маркирующую головку.

2. КОНТРОЛЛЕР

См. руководство пользователя на контроллер.

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

См. руководство пользователя на контроллер.

4. МАРКИРУЮЩАЯ ГОЛОВА

4.1. Расположение и фиксация компонентов