

### 4.3. Запуск и остановка маркировки

- Установите на контроллере режим маркировки (для получения более подробной информации о см. Руководство пользователя на контроллер).
- Установите деталь или поверхность, на которой будет осуществляться маркировка.
- Запустите процесс маркировки нажатием кнопки «Start» на блоке управления или кратковременным нажатием кнопки «старт/стоп» на маркирующей головке (для портативных машин).
- Для остановки процесса маркировки нажмите кнопку "Stop" на блоке управления или нажмите и удерживайте кнопку «старт/стоп» на маркирующей голове не менее 2-х секунд (для портативных машин).

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Ударно-точечное маркировочное оборудование разработано и создано специально для удовлетворения основным требованиям:

- Производительность;
- Прочность;
- Надежность;
- Эргономичность.

Система очень проста в обслуживании. При соблюдении профилактических рекомендаций по обслуживанию существенно увеличивается продолжительность ее безотказной работы.

Для решения возникших проблем вы можете обратиться к данному руководству.

### 2. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пожалуйста, вначале свяжитесь с нашим местным дистрибутором.

В офисе **SIC MARKING** или у дистрибутора Вы можете получить следующую информацию:

- Консультация по телефону.