








III – РАБОТА АППАРАТА

1- Безопасность

	При интенсивной работе температура ударного устройства может достигать 100 °C
	Класс оборудования I: необходима заземленная розетка
	Рекомендуется надевать защитные очки
	Рекомендуется надевать противозумную каску. Акустический уровень шума 76 дБ при маркировке стальной плиты и средней силе удара. (Внимание: это значение не является предельным и зависит от маркируемой детали)
	Никогда не допускайте работы аппарата вхолостую: имеется опасность повреждения ударного модуля
	Соблюдайте правила безопасности при использовании цифровой оси Z даже в том случае, если аппарат оснащен функцией автосенсинга
	Участок маркировки ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть огражден щитами или занавесью