


6 - Вставка матричных данных (ECC200)

F5 чтобы вернуться в режим редактирования
Alt + **E** позволяет вставлять матричные данные: код ECC200

Поле **ФОРМАТ** позволяет зафиксировать размер кода
КВАДРАТ = автоматический размер с L=N
ПРЯМОУГОЛЬНИК = указанный размер



Поле **ДВОЙНАЯ ЛИНИЯ** позволяет удваивать (или нет) число точек крайних линий

F12 чтобы вернуться в режим маркировки и получить графический обзор матричных данных (использовать увеличение/уменьшение масштаба)

Примечание : формат ECC200 не предусмотрен для аппаратов прочерчивания.


VII - РАБОТА С ФАЙЛАМИ

1 - Обзор функций

Эта работа осуществляется в режиме маркировки.

Все возможные режимы представлены в меню

ФАЙЛ : нажать на клавишу **Alt** :



Возможно :

- Создавать новые файлы
- Изменять существующие файлы
- Загружать файл в память
- Удалять файлы маркировки
- Удалять логотипы

2 - Создание нового файла

Чтобы создать новый файл с упрощенным редактором :

меню **ФАЙЛ** → **НОВЫЙ** создает файл с упрощенным редактором

Чтобы создать новый файл с полным редактором :

меню **ФАЙЛ** → **РЕДАКТИРОВАНИЕ** (или **F5**), чтобы получить доступ к редактору, затем
 меню **ФАЙЛ** → **НОВЫЙ** (или **F9**), чтобы создать новый файл