


Назовите его например, **FIRST_FILE**, затем подтвердите с помощью .



b) Маркировка

Чтобы выйти из режима редактирования и перейти в режим маркировки , нажмите на .

- Нажатие на клавишу  запускает процесс маркировки,
- Открытие значка  затем подтверждение  позволяет моделировать цикл маркировки (перемещение маркировочной головки при отсутствии импульса в резце).



В конце цикла маркировки (или моделирования)  +  позволяет определить время цикла маркировки. 

Возможно прервать текущий цикл маркировки, нажав на клавишу .